



وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشکده دارالفنون بصران بجنورد

طبقه بندی عوامل موثر بر دوام بتن

بیژن اجتماعی
کارشناس ارشد مهندسی عمران و مدرس دانشگاه

درس: خرابی و دوام بتن
پاییز ۹۶

۱- مقدمه


در دو دهه اخیر خرابی های وسیعی در سازه های بتنی در اثر مسائل دوام شیوع پیدا کرده است. برآورد خسارات اقتصادی در اثر چنین خرابی هایی به چندین میلیارد دلار رسیده است.

ارزیابی های متعدد حاکی از آن است که روند رو به افزایشی در تعمیر و نوسازی ساختمانهای بتنی ایجاد شده است، بطوریکه تعمیر و نگهداری در طول ۱۰ سال گذشته از ۲۵ تا ۵۰ درصد فعالیتهای ساختمانی را به خود اختصاص داده است.

تلاشهای زیادی برای شناسایی علل خرابی های بتن و دسته بندی این خرابی ها به عمل آمده است. اطلاعات اقتباس شده از اسناد بیمه نشان می دهد که صدمات در طی ساخت و طراحی ضعیف، مقادیر بالایی از هزینه های تعمیر را به خود اختصاص داده است.

: طبقه بندی عوامل موثر بر دوام بتن

عوامل متعددی در دوام بتن موثرند که مهمترین آنها عبارتند از :



۱- عملیات ساخت و اجرا :

- ارتعاش در مرحله گیرش و در نتیجه ترک خوردن بتن (ارتعاش آرماتور)
- افزودن مجدد آب روی سطح کار که منجر به ضعف سطح بتن میشود
- نسبت بالای آب به سیمان
- آب اندازی بتن و پرداخت بتن ، خشک شدن سریع ، واکنش دی اکسید کربن با بتن تازه که سبب ایجاد سطحی ضعیف و مستعد فرسودگی خواهد شد
- قالب برداری و برداشتن شمع ها پیش از رسیدن به مقاومت کافی و در نتیجه بروز ترک های دائمی

۲- طراحی :

- عدم توجه به تغییر شکل های اجزای سازه ای
- عدم پیش بینی زهکشی و شیب دهی مناسب که منجر به نفوذ آب و پدیده تخریب میشود
- طراحی نامناسب درز های ساختمانی که منجر به ترک در اجزاء سازه ای میشود


۳- مشخصات مصالح

- سیمان نامناسب با شرایط محیطی
- سنگدانه ها (کیفیت فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی) و واکنش پذیری
- افزودنیها و آب

سیمان

- چسباننده هیدرولیکی (وقتی با آب تماس پیدا می کند سخت می شود)
- خمیر سیمان (ترکیب سیمان و آب) با واکنش هیدراسیون سخت می شود و خود را می گیرد (هم در هوا و هم در زیر آب)
- مواد اصلی سیمان شامل سنگ آهک، رس، اکسید آهن و آلومین با یک مشخصات ویژه ای مخلوط شده و تا دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد حرارت داده می شود و کلینکر تولید می شود.
- کلینکر بعد از سرد شدن با نرمی مشخص آسیاب شده تا سیمان بوجود آید

توليد سيمان



مواد خام

- مصالح کربنات کلسیم‌دار مانند، سنگ آهک فسیلی، مارن و صدف دریایی، منابع صنعتی معمول کلسیم می‌باشند ← آهک و دولومیت ($CaCO_3$, $MgCO_3$) به صورت ناخالصی
- خاک رس و سنگ رس به عنوان منابع سیلیسی ← حاوی آلومین (Al_2O_3)، اکسید آهن (Fe_2O_3) و قلیایی‌ها نیز هست که تأثیری جدی در تشکیل سیلیکات‌های کلسیم به عنوان گدازآور دارند

خردایش

- برای تسهیل در تشکیل ترکیبات مطلوب در کلینکر سیمان پرتلند، لازم است که مخلوط مواد خام قبل از حرارت دادن خوب همگن شده باشند.
- بنابراین یک سری عملیات بر روی مصالح استخراج شده، از جمله خرد کردن، آسیاب کردن و مخلوط کردن انجام می شود.
- از تجزیه شیمیایی مصالح انبارشده، و ترکیب شیمیایی ترکیبات مطلوب در محصول نهایی، نسبت‌های جداگانه مصالح مختلف تعیین می‌شوند.

مواد خام



خردایش



اختلاط



پخت

- مواد خام مخلوط شده در داخل کوره تا دمای حدود ۱۵۰۰ درجه حرارت داده می شوند:

Limestone : $\text{CaO} + \text{CO}_2$

Clay : $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$

Clay + Limestone \rightarrow $3\text{CaO}.\text{SiO}_2$

$2\text{CaO}.\text{SiO}_2$

$3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$

$4\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3.\text{Fe}_2\text{O}_3$


پخت





آسیاب کردن

- عمل نهایی فرآیند تولید سیمان پرتلند، شامل پودر کردن کلینکر به ذرات با قطر اکثراً کمتر از ۷۵ میکرون می‌باشد.
- این عمل در آسیاب گلوله‌ای یا آسیاب نهایی انجام می‌گیرد.
- معمولاً به همراه کلینکر تقریباً ۵ درصد گچ یا سولفات کلسیم آسیاب می‌شود تا واکنش‌های گیرش و سخت‌شدگی زودهنگام سیمان کنترل گردند.

آسیاب کردن




دانه های سیمان



تأثيرات زیست محیطی

- تولید هر تن سیمان منجر به تولید حدود ۰/۸ تا ۱ تن گاز دی اکسید کربن CO_2 می شود.
- در حدود ۷٪ کل گاز دی اکسید کربن CO_2 تولیدی در دنیا توسط کارخانه های سیمان می باشد.



ترکیبات اصلی سیمان

جدول ۱-۲: حدود ترکیبات معمولی سیمان

مقدار (درصد)	اکسید
۶۰-۶۷	CaO
۱۷-۲۵	SiO ₂
۳-۸	Al ₂ O ₃
۶-۱۵	Fe ₂ O ₃
۰-۱۵	MgO
۰-۱۳	قلیایی ها (به صورت Na ₂ O)
۲/۰-۳/۵	SO ₃

اکسیدهای اصلی و ترکیبات اصلی در نمونه‌ای از سیمان پرتلند تولید شده در دهه ۱۹۶۰-۵

اکسید اصلی (درصد)	بنابراین، ترکیب اصلی محاسبه شده (با استفاده از روابط صفحه ۹) (درصد)
۶۳	C ₃ A
۲۰	C ₃ S
۶	C ₂ S
۳	C ₄ AF
۱/۵	اکسیدهای فرعی
۲	
۱	
۱	
۲	افت وزنی سرخ شدن
۰/۵	باقی مانده نامحلول

ترکیب شیمیایی سیمان پرتلند

- چهار ترکیب عمده و اصلی تشکیل دهنده سیمان

جدول ۱-۱: ترکیبات اصلی سیمان پرتلند


علامت اختصاری	ترکیب اکسیدی	نام ترکیب
C ₃ S	3CaO.SiO ₂	سه کلسیم سیلیکات
C ₂ S	2CaO.SiO ₂	دو کلسیم سیلیکات
C ₃ A	4CaO.Al ₂ O ₃	سه کلسیم آلومینات
C ₄ AF	4CaO.Al ₂ O ₃ .Fe ₂ O ₃	تترا کلسیم آلومینات فریت

- علائم اختصاری ترکیبات سیمان





ترکیبات موجود در سیمان

- چهار ترکیب اصلی تشکیل دهنده سیمان عبارتند از:



- ترکیبات فرعی سیمان عبارتند از:



نگاهی به مراحل آب گیری سیمان

عناصر اصلی تشکیل دهنده کلینکر سیمان با مقادیر تقریبی شامل:



Alite or C ₃ S (3CaO.SiO ₂), (Tri-calcium silicate)	50% to 65%
Belite or C ₂ S (2CaO.SiO ₂), (Di-calcium silicate)	16% to 25%
Aluminate or C ₃ A (3CaO.Al ₂ O ₃), (Tri-calcium aluminate)	7% to 12%
Ferrite or C ₄ AF (4CaO.Al ₂ O ₃ ,Fe ₂ O ₃), (Tetra-calcium alumina ferrite)	5% to 10%
Total Calcium Silicate	65% to 80%

جهت کنترل زمان گیرش مقداری گچ در مراحل آسیاب به سیمان اضافه می شود.

به محض اختلاط آب با سیمان، ابتدا برخی از سولفات ها و گچ با آب واکنش می دهند و با آزاد سازی یون کلسیم، آب خالص را به محلولی یونیزه تبدیل می کنند.

- اولین ماده از مواد چهار گانه که با آب واکنش می دهد تری کلسیم-آلومینات است که تشکیل ژل آلومیناتی می دهد و به شدت حرارت زا است، ولی حرارت زایی آن چندان پایدار نیست و فقط چند دقیقه ادامه دارد (فاز اول آب گیری).

- این ژل در ترکیب با سولفات ها تشکیل کریستال های میله ای شکل بنام اترینگایت می دهد (فاز دوم آب گیری).



نگاهی به مراحل آب گیری سیمان

- اصلی ترین بخش از آب گیری سیمان واکنش عناصر سیلیکاتی-کلسیمی سیمان یعنی تری کلسیم-سیلیکات (آلیت) و دی کلسیم سیلیکات (بلیت) است. حرارت زایی این بخش بسیار گسترده و بین 10 تا 20 ساعت پس از اختلاط طول می کشد.

چنانچه اشاره شد این عناصر بین 65 تا 80 درصد ترکیبات سیمان را تشکیل می دهند و پس از آب گیری تبدیل به کریستال های هیدرات سیلیکات کلسیم و آب آهک می شوند (فاز سوم):







or



کریستال های هیدرات سیلیکات کلسیم تامین کننده مقاومت بتن هستند. در حالی که هیدروکسید کلسیم (آب آهک) فاقد مقاومت است.

- بخش فریت نیز به محض اختلاط سیمان با آب شروع به واکنش می کند ولی فعالیت آن بسیار آرام و بطی است (فاز چهارم).

واکنشهای هیدراتاسیون




واکنشهای هیدراسیون

- تمام ترکیبات، به یک میزان هیدراته نمی‌شوند.
- آلومینات‌ها با سرعت خیلی زیادتری نسبت به سیلیکات‌ها هیدراته می‌شوند.
- درواقع، سفت‌شدگی (از دست دادن روانی) و گیرش (جامد شدن)، به طور عمده‌ای به‌وسیله آلومینات‌ها تعیین می‌شوند.
- سیلیکات‌ها که حدود ۷۵٪ سیمان پرتلند معمولی را تشکیل می‌دهند، نقش اصلی را در تعیین مشخصه‌های سخت‌شدگی (روند توسعه مقاومت) ایفا می‌کنند.

ایفا می‌کنند.

نقش اصلی را در تعیین مشخصه‌های سخت‌شدگی (روند توسعه مقاومت) ایفا می‌کنند.

نرخ تشکیل محصولات هیدراسیون



جنبه های فیزیکی هیدراتاسیون

- **سفت شدگی (Stiffening):** از دست رفتن روانی خمیر سیمان و مرتبط با پدیده کاهش کارایی (اسلامپ) در بتن است
- **گیرش (Setting):** جامد شدن خمیر سیمان
 - **گیرش اولیه (Initial Set):** زمان شروع جامد شدن (وقتی که خمیر کارایی خود را کاملاً از دست می دهد ← بیشتر از ۴۵ دقیقه
 - **گیرش نهایی (Final Set):** خمیر کاملاً جامد می شود ← کمتر از ۳۷۵ دقیقه

دقیقه

- **گیرش نهایی (Final Set):** خمیر کاملاً جامد می شود ← کمتر از ۳۷۵ دقیقه


مقاومت ترکیبات سیمان

- ترکیب C_3S و C_2S نقش اصلی در پیدایش مقاومت سیمان را دارند
- C_3S در مقاومت تا چهار هفته و C_2S در مقاومت بعد از آن تأثیر می‌گذارد
- بعد از یک سال، دو ترکیب به یک میزان روی مقاومت سیمان هیدراته شده تأثیر می‌گذارند
- امکان پیش‌بینی مقاومت سیمان هیدراته شده از روی ترکیبات آن وجود ندارد


بخش دوم

- چرا؟ نسبتی می‌دهیم؟ سیمان چه پوره از روی این نسبت است؟

اثر ترکیب سیمان بر مقاومت




اثر ترکیب سیمان بر مقاومت



III	II	I	شماره سیمان
			ترکیبات
۵۶	۳۰	۴۹	C ₃ S
۱۵	۴۶	۲۵	C ₂ S
۱۲	۵	۱۲	C ₃ A
۸	۱۳	۸	C ₄ AF


حرارت هیدراتاسیون




حرارت هیدراتاسیون

- **مرحله اول:** یک **حرارت‌زایی سریع** (نقطه اوج A)، که چندین دقیقه به طول می‌انجامد، نشانگر حرارت محلول **آلومینات‌ها و سولفات‌ها** است.
- **مرحله دوم:** دوره **غیر فعال:** حرارت‌زایی اولیه، وقتی که **با حضور سولفات‌ها** در محلول از **حلالیت آلومینات‌ها کاسته** می‌شود، به سرعت متوقف می‌گردد (نقطه نزولی A) ← **گیرش اولیه در انتها**
- **مرحله سوم:** **دوره بعدی حرارت‌زایی** که منجر به ایجاد **نقطه اوج دوم** پس از گذشت حدود **۴ تا ۸ ساعت** می‌شود، نشانگر حرارت ناشی از **واکنش سیلیکات‌ها و شکل‌گیری C-S-H** می‌شود (نقطه اوج B) ← **گیرش نهایی** (جامد شدن کامل و شروع سخت‌شدگی)


اثر ترکیب سیمان بر حرارت هیدراسیون



اثر ترکیب سیمان بر تولید حرارت هیدراسیون




اثر دمای هوا بر تولید حرارت هیدراسیون




ریزی (نرمی) سیمان

- سرعت واکنش شیمیایی آب و سیمان، به ریزی سیمان وابسته است
- در مقابل باید هزینه آسیاب دانه‌ها تا ریزی بالا و اثراتی را که سیمان‌های ریز بر میزان کارایی بتن تازه، خواص درازمدت و میزان گچ موردنیاز می‌گذارد، در نظر داشت.
- برای مشخص کردن ریزی سیمان سطح مخصوص دانه‌ها برحسب (m^2/kg) را ملاک قرار می‌دهند که به عنوان «بلین» سیمان شناخته می‌شود.

اثر ریزی سیمان بر مقاومت



اثر ریزی سیمان بر تولید حرارت هیدراسیون



انواع سیمان (ASTM)

- **نوع ۱:** برای مصرف در موقعی که به **خواص ویژه‌ای** که برای انواع دیگر سیمان‌ها مشخص شده است، **نیاز نمی‌باشد**. هیچ محدودیتی برای هیچکدام از چهار ترکیب اصلی تحمیل نگشته است.
- **نوع ۱A:** سیمان نوع ۱ دارای مواد حباب هوازا، در جایی که هوازایی مطلوب است (مثلاً برای ساخت بتن دارای مقاومت در برابر یخ‌زدگی).

انواع سیمان (ASTM)

- نوع II: برای مصرف عمومی، مخصوصاً در مواقعی که **مقاومت متوسط در برابر سولفات یا حرارت هیدراتاسیون متوسط** مطلوب است.

– مقدار C_3A سیمان حداکثر ۸ درصد

– حد اختیاری حداکثر ۵۸ درصد برای مجموع C_3S و C_3A را دارد (این حد وقتی بکار می‌رود که حرارت هیدراتاسیون متوسط موردنیاز است و داده‌های آزمایش برای حرارت هیدراتاسیون در دسترس نیست).

- نوع IIA: سیمان نوع II دارای مواد هوازا، در جایی که هوازایی مطلوب است

انواع سیمان (ASTM)

- **نوع III:** برای مصرف در موقعی که **مقاومت اولیه** مطلوب باشد و یا برای **باز کردن سریع قالبها** و نیز **پیشرفت سریع کار** ساخت استفاده می شود.
 - مقدار C_3A سیمان حداکثر ۱۵ درصد
 - سطح ویژه زیادتر آن، تقریباً بلین $500\text{ m}^2/\text{kg}$ به جای $330\text{ m}^2/\text{kg}$ تا ۴۰۰ برای سیمان پرتلند نوع I، می باشد.
 - نبایستی در بتن ریزی های حجیم و یا در قطعات بزرگ بتنی بکار رود.
 - در بتن ریزی های در هوای سرد می تواند از یخ زدگی سریع جلوگیری نماید.
- **نوع IIIA:** سیمان نوع III دارای مواد هوازا، در جایی که هوازایی مطلوب است.

انواع سیمان (ASTM)

- نوع IV: برای مصرف در موقعی که **حرارت هیدراتاسیون کم** مطلوب باشد.

- C_3S و C_3A به ترتیب به حداکثر ۳۵ و ۷ درصد محدود می شود

- حداقل ۴۰ درصد C_2S در سیمان

- نوع V: برای مصرف در موقعی که **مقاومت زیاد سولفاتی** مطلوب باشد.

- مقدار C_3A سیمان حداکثر ۵ درصد

انواع سیمان (ASTM)

محدوده ترکیبات (%)				شرح کلی	نوع سیمان (ASTM)
C ₄ AF	C ₃ A	C ₂ S	C ₃ S		
6-10	8-12	20-30	45-55	مصارف عمومی	I
6-10	5-7	25-35	40-50	مصارف عمومی با مقاومت سولفاتی متوسط و حرارت هیدراتاسیون متوسط	II
6-10	8-14	15-25	50-65	مقاومت اولیه زیاد	III
10-20	0-4	25-35	40-50	مقاومت در برابر سولفات	V

نگاهی به مراحل آب گیری سیمان



نکته قابل توجه عدم توازن نسبت های دو عنصر اصلی یعنی سیلیس و کلسیم است.

به عنوان مثال مقدار کلسیم در الیت سه برابر سیلیس است، در حالی که همین نسبت در هیدرات سیلیکات کلسیم دو به یک است و در مجموع نسبت سیلیس به کلسیم حدود 45 تا 50 درصد است.

اگر چه در تشکیل هیدرات سیلیکات کلسیم، این دو عنصر بطور مساوی در ترکیب مشارکت ندارند ولی همواره هیدروکسید کلسیم اضافی وجود دارد که سیلیس کافی برای ترکیب و تشکیل هیدرات سیلیکات کلسیم در ترکیب اولیه کلینکر نیست و با افزودن موادی که محتوی سیلیس قابل ترکیب با آب آهک موجود می توان کریستال های مقاومت ساز را افزایش داد. سه راه متداول برای اضافه کردن سیلیس به شرح زیر است:

- اضافه کردن پوزولان به سیمان در مراحل آسیاب کردن کلینکر.

- افزودن پوزولان به مخلوط بتن.

- اعمال سیلیس مایع یا سیلیس کلونیدی روی بتن سخت شده جهت نفوذ در کاپیلارها.

سیمانهای آمیخته

- علاقه فزاینده‌ای برای مصرف مواد پوزولانی طبیعی و مصنوعی و مواد شبه سیمانی (مثلاً روباره آهن‌گذاری آسیاب شده) به عنوان مواد افزودنی معدنی و یا جایگزین سیمان در بتن، وجود دارد.
- دلایل استفاده روز افزون از سیمان های آمیخته:
 - صرفه جویی در قیمت ها
 - حرکت به سمت توسعه پایدار
 - دارا بودن عملکرد بهتر در برخی موارد

سیمان های آمیخته

تعریف:

جزء اصلیش کلینکر سیمان پرتلند است و همچنین دارای مقادیری از پوزولان های طبیعی، مصنوعی یا مواد افزودنی ویژه جایگزین سیمان پرتلند است

انواع سیمان های آمیخته

الف- سیمان پرتلند پوزولانی

ب- سیمان پرتلند سرباره ای

ج- سیمان پرتلند آهکی

د- سیمان بنایی

ه- سیمان پرتلند مرکب الف - ۳۲/۵

سیمان پرتلند پوزولانی

تعریف:

چسباننده هیدرولیکی متشکل از مخلوط سیمان پرتلند و پوزولان

انواع:

الف- سیمان پرتلند پوزولانی (پ.پ) میزان پوزولان حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ درصد وزنی سیمان

ب- سیمان پرتلند پوزولانی ویژه (پ.پ.و) با حرارت زایی کم
میزان پوزولان بیش از ۱۵ تا ۴۰ درصد وزنی سیمان
کاربرد:

- بتن تحت تهاجم شیمیایی
- ساخت بتن حجیم
- مقاومت فشاری اولیه کم

سیمان پرتلند سرباره ای

تعریف:

چسباننده هیدرولیکی متشکل از مخلوط کلینکر سیمان پرتلند و سرباره فعال و سنگ گچ

انواع:

الف- سیمان پرتلند سرباره ای (پ. س)
میزان سرباره حداکثر ۲۵ درصد وزنی سیمان

ب- سیمان پرتلند سرباره ای ضد سولفات (پ. س-۵)
میزان سرباره ۲۵ تا ۷۰ درصد وزنی سیمان

ج- سیمان سرباره ای (س)
میزان سرباره بیش از ۷۰ درصد وزنی سیمان

سیمان پرتلند آهکی

تعریف:

چسباننده هیدرولیکی متشکل از مخلوط حداقل ۸۰ درصد کلینکر سیمان پرتلند، ۶ الی ۲۰ درصد سنگ آهک ویژه و سنگ گچ به همراه حداکثر ۱ درصد مواد افزودنی

سیمان بنایی:

تعریف:

چسباننده هیدرولیکی که فقط در تهیه ملات های بنایی بکار می رود و نه بتن. متشکل از مخلوط کلینکر سیمان پرتلند و سنگ آهک طبیعی، یا از مخلوط سیمان پرتلند و پودر نرم شده سنگ آهک، و یا پوزولان های طبیعی و مصنوعی و یا سرباره آهن گذاری

۵- سیمان پرتلند مرکب الف - ۳۲/۵ :

تعریف:

چسباننده هیدرولیکی از آسیاب و مخلوط کلینکر سیمان پرتلند با حداقل دو نوع از مواد افزودنی (سنگ آهک ویژه، پوزولان طبیعی مرغوب، سرباره کوره آهنگدازی، خاکستر بادی، رس یا شیل پخته شده، دوده سیلیسی) و سنگ گچ در تهیه ملات و بتن بکار رفته- مانند سیمان پرتلند ۱-۳۲۵ است

برخی از الزامات ترکیبات شیمیایی انواع سیمان

- کنترل میزان $SiO_2-SO_3-MgO-Fe_2O_3-Al_2O_3$
- تعیین حداکثر کاهش وزن ناشی از سرخ شدن
- تعیین حداکثر میزان باقیمانده نا محلول
- کنترل میزان $C_3S-C_2S-C_3A$
- کنترل میزان قلیایی به حداکثر ۰/۶ درصد وزنی در شرایط وجود خطر واکنش قلیایی سیلیکاتی
- تعیین آهک آزاد

برخی از الزامات فیزیکی مکانیکی انواع سیمان

- حداقل سطح ویژه به روش بلین
- حداکثر انبساط آزمایش اتوکلاو
- مقاومت فشاری و خمشی ملات استاندارد در سنین ۱، ۳، ۷ و ۲۸ روزه
- زمان گیرش به روش ویکات
- تعیین غلظت نرمال
- تعیین سلامت
- تعیین جرم مخصوص
- تعیین حرارت هیدراتاسیون

مواد قابل اختلاط با بتن

- این مواد را می توان به سه طریق ذکر شده استفاده نمود.
- مواد افزودنی به بتن می توانند تا 30 درصد وزن سیمان تعیین و جایگزین سیمان شوند (اگر چه در طرح هایی تا 70 درصد نیز تعریف و مصرف می شوند).
- آمیزه های بتن هم به شکل طبیعی (مانند ژئولیت) استخراج می شوند و پس از تخلیص و میکرونیزه شدن به مصرف می رسند، و هم به صورت مصنوعی (مانند میکروسیلیس) که بیشتر محصول جنبی صنایع هستند تهیه و در طرح های بتنی مورد استفاده قرار می گیرند.

پوزولان ها (مواد پوزولانی)

نتیجه:

در شرایط معمولی در بتن های فاقد پوزولان، کمتر از 75 درصد مواد سیمان تبدیل به هیدرات سیلیکات-کلسیم پایدار می شوند.


همواره مقداری هیدروکسید کلسیم آزاد در بتن باقی می ماند.

پوزولان يك ماده سيليسي يا سيليسي-آلومیناتي است که به تنهایی خاصیت چسبانندگی جزئی داشته یا اصلاً ندارد.

اما پودر نرم و همگن شده آن در حضور رطوبت و درجه حرارت معمولی با هیدروکسید کلسیم آزاد وارد واکنش شیمیایی شده و ترکیبات مشابهی با سیلیکات-کلسیم هیدراته به وجود می آورد.

سیلیکات-کلسیم ایجاد شده توسط پوزولان ها کاملاً پایدار و مقاوم هستند.

تأثير پوزولان بر مقدار آهک



پوزولان ها (مواد پوزولانی)

- مواد افزودنی معدنی نظیر پوزولان های طبیعی شامل زئولیت، تراس، توف، متاکائولن و یا پوزولان های مصنوعی خاکستر بادی، دوده سیلیس و نظایر آن جایگزین بخشی از سیمان می شود و با استفاده از آن می توان مقدار سیمان مصرفی را به طور معمول از 5 تا 30 درصد کاهش داد.
- این جایگزینی می تواند به دلایل گوناگون مانند مقاومت، دوام، کاهش حرارت هیدراته شدن و نیز از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد.
- با توجه به ترکیبات این مواد که بیشتر سیلیس نرم می باشد، واکنش زیر با آب و آهک موجود در بتن تازه انجام می شود:

آمیزه سیلیسی + آب آهک ← واکنش شیمیایی ← سیلیکات های کلسیم پایدار +

تاریخچه مصرف پوزولان

کهن ترین نمونه از چسباننده های هیدرولیکی که به 4000 الی 5000 سال قبل از میلاد بر می گردد، مخلوطی از آهک و پوزولان طبیعی (یک نوع خاک دیاتومه ای) در نواحی **خلیج فارس** به کار رفته است. مواردی دیگر بعد از آن در نواحی مدیترانه گزارش شده است.

تاریخچه مصرف پوزولان

رومی ها بیش از 2000 سال پیش از نوعی خاک آتشفشانی در منطقه پوزولی نزدیک ناپل ایتالیا به صورت ملات های هیدرولیکی برای کارهای ساختمانی و ایجاد تأسیسات در مستعمرات و اقامتگاه های امپراطوریشان استفاده می کردند که بعد ها آن را پوزولان نامیدند.

میکروسیلیس

- محصول فرعی حاصل از کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس است.

- بیش از 90 درصد سیلیس با حالت غیر کریستالی به دست می آید.

- به شکل ذرات بی نهایت ریز با قطر متوسط 0/1 میکرون.

- شدیداً پوزولانی

میکروسیلیس

شکل های قابل ارایه میکروسیلیس:



- پودر میکرونیزه

- مخلوط با آب به صورت ژل یا دوغاب

- فشرده شده با رطوبت


- آمیخته با سیمان

- گلوله ای

یاد آوری: سنگ سیلیس هر قدر هم نرم کوبیده شود جایگزین

میکرو سیلیس نمی شود.

میکروسیلیس



اثرات میکروسیلیس بر روی

خواص فیزیکی بتن:

- وجود ذرات ریز در بتن، خواص آن

را بهبود می بخشد. به این اثر

“فشرده سازی ذرات” یا “پر کردن

میکرو” گویند.

- این فشردگی پایداری بتن را در برابر

عوامل مهاجم محیطی بهبود می بخشد و

دوام آن را افزایش می دهد.

میکروسیلیس

مشخصات شیمیایی

بدون شکل بلوری	ساختار شیمیایی
$\geq 85\%$	دی اکسید سیلیس
بسته به نوع میکروسیلیس	المان های موثر

مشخصات فیزیکی

$1\mu\text{m} \leq$	اندازه ذرات
130 تا 430 کیلو گرم در مترمکعب	وزن مخصوص پودری
1320 تا 1440	ژل = =
480 تا 720	فشرده = =
2/2	چگالی ویژه
13000 تا 31000 مترمربع/هرکیلو	سطح مخصوص

استانداردها

BS EN 13263


ASTM C1240-97

میکروسلیس

مقایسه ذرات سیمان با میکروسلیس

سیمان

میکروسلیس




مٹاکائولن

رس کائولن تخلیص شدہ



یک سیلیکات آلومینیوم سفید رنگ و
آمورف (بدون حالت بلوری شکل)

کائولن در یک پروسه حرارتی آب
از دست داده یا اصطلاحاً کلسینه
می شود



مٹاکائولن

مشخصات شیمیایی یک نوع مٹاکائولن در مقایسه با کائولن و سیمان

مٹاکائولن	کائولن	سیمان پرتلند نوع I	
48	42	21/16	SiO₂
41	35	5/09	Al₂O₃
1/3	1/3	3/01	Fe₂O₃
3/1	3/1	66/22	CaO
1/8	1/8	1/27	MgO
0/2 + 0/16	0/17 + 0/1	0/25 + 0/04	K₂O+Na₂O
0/2	0/1	2/42	SO₃

متاکائولن

اثرات پوزولانی متاکائولن در بتن:

مرحله اول: واکنش هیدراتاسیون سیمان پرتلند



مرحله دوم: واکنش پوزولانی



واکنش زایی شدید پوزولان به دلیل داشتن سطح مخصوص زیاد (اثر پرکنندگی فیزیکی) است

متاکائولن

طرح اختلاط نمونه های آزمایشی

MK15	MK10	MK5	C	کد طرح
۳۴۰	۳۶۰	۳۸۰	۴۰۰	سیمان
۶۰	۴۰	۲۰	۰	متاکائولن
۱۵	۱۰	۵	۰	درصد جایگزینی متاکائولن
۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵	۲۹۵	شن بادامی
۴۴۲	۴۴۲	۴۴۲	۴۴۲	شن نخودی
۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	ماسه
۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	فیلر
۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲	آب
۴/۸	۴	۳/۲	۳/۲	فوق روان ساز
۱/۲	۱	۰/۸	۰/۸	درصد فوق روان ساز نسبت به مصالح سیمانی
۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	۰/۳۸	(W/C)

روباره (سرباره)



- یک پوزولان صنعتی.
- محصول فرعی حاصل از تولید آهن در کارخانه ذوب آهن و فولاد.
- شکل اولیه متخلخل و پوفکی.
- ساختار اصلی شیشه ای و دانه ای.
- قطر متوسط ذرات 45 میکرون.
- دانه بندی ریز و تیز گوشه. ۰

روباره (سرباره)

ترکیبات:

تنوع کانی های موجود در تولید آهن باعث تغییر در ترکیبات روباره می شود و دامنه فراوانی عناصر شیمیایی آن متغیر است.

- مقدار اکسید سیلیس بین 15 تا 55 درصد.

- مقدار اکسید کلسیم بین 30 تا 50 درصد.

- ترکیبات آهن بین 10 تا 40 درصد.

- سایر عناصر هم بین 2 تا 15 درصد.

ویژگی های فیزیکی:

- وزن مخصوص: $3/2$ تا $3/6$

- وزن توده: 1600 تا 1920 کیلوگرم در مترمکعب




روباره (سرباره)

موارد استفاده:

- روباره پس از خردایش جایگزین بسیار مناسبی برای سیمان است.
- پوزولانی مناسب برای تولید سیمان روباره ای است.
- قابلیت جایگزینی با سیمان بین 20 تا 60 درصد دارد.
- در تولید مواد تعمیری به کار می رود.
- محافظ بسیار خوبی برای میلگرد است.
- مقدار CSH را در بتن افزایش می دهد و باعث ازدیاد مقاومت و دوام می شود.

تأثير روباره بر مقدار آهك



خاکستر بادی

خاکستر
بادی

محصول فرعی نیروگاه های
زغال سنگ
دارای خصوصیات
پوزولانی

%55/1	SiO ₂
%34/9	Al ₂ O ₃
%3/7	Fe ₂ O ₃
%3/6	CaO
%1/2	MgO
%0/44	Na ₂ O
%0/73	K ₂ O

خاکستر بادی

عملکرد خاکستر بادی بعنوان یک پوزولان
موثر در بتن:

سیمان پرتلند + آب

سیلیکات کلسیم هیدراته

CSH

+

هیدروکسید کلسیم (آهک آزاد)

CaOH

خاکستر بادی + آب + هیدروکسید کلسیم

سیلیکات کلسیم هیدراته

CSH

خاکستر بادی

تأثیر خاکستر بادی بر دوام:


آب اضافی اختلاط پس از تبخیر باعث پیدایش تخلخل در بتن سخت شده می شود.

خمیر تولید شده از واکنش پوزولانی خاکستر بادی منتج به تولید هیدرات سیلیکات کلسیم و باعث پر شدن خلل و فرج های ریز بتن می شود و در نتیجه نفوذ پذیری بتن کاهش می یابد.

به این ترتیب دوام بتن افزایش می یابد.

زئولیت پوزولان طبیعی

ساختار سه بعدی داخلی زئولیت



زئولیت

ترکیب شیمیایی زئولیت بیشتر سیلیکاتی-آلومیناتی است.

- درصد اکسیدسیلیس بین 45 تا 65

- درصد اکسیدآلومینیم بین 8 تا 12

تنوع رنگی آن زیاد است.

دامنه مصرف آن گسترده است.

ولی:

جذب آب آن زیاد است و حتما باید از فوق روان کننده

در طرح اختلاط بتن حاوی زئولیت استفاده کرد.

سنگدانه

- سنگدانه ها که حدود ۷۵ درصد حجم بتن را تشکیل داده، کاملاً خنثی و پرکننده نمی باشند و خواص فیزیکی، گرمایی و شیمیایی آنها بر عملکرد بتن تأثیر گذارند.
- بسیاری از خواص سنگدانه ها به خواص سنگ مادر بستگی دارد از قبیل ترکیبات شیمیایی و معدنی، مشخصه سنگ شناسی و کانی شناسی، چگالی، سختی، مقاومت، ثبات فیزیکی و شیمیایی، بافت منافذ و رنگ
- خواص مستقل سنگدانه از سنگ مادر: شکل ذرات و اندازه آنها، بافت سطحی و جذب آب

خواص کوتاه مدت سنگدانه ها

- اندازه
- شکل
- ناخالصی ها
- مقاومت
- درصد رطوبت و جذب آب
- سلامت
- درصد سولفات و کلراید


جدول ۳-۹: چگالی ظاهری گروه‌های مختلف سنگدانه‌ها^{۳-۷}

گروه سنگ	چگالی متوسط	بازه چگالی
بازالت	۲/۸۰	۲/۶-۳/۰
سنگ چخماق	۲/۵۴	۲/۴-۲/۶
گرانیت	۲/۶۹	۲/۶-۳/۰
سنگ گریت	۲/۶۹	۲/۶-۲/۹
هورنفلس	۲/۸۲	۲/۷-۳/۰
سنگ آهک	۲/۶۶	۲/۵-۲/۸
پرفیری	۲/۷۳	۲/۶-۲/۹
کوارتزیت	۲/۶۲	۲/۶-۲/۷


جدول ۳-۵: اهمیت نسبی خواص سنگدانه‌ها که بر مقاومت بتن اثر می‌گذارند

اثر نسبی خواص سنگدانه‌ها (درصد)			خاصیت بتن
مدول ارتجاعی	بافت سطحی	شکل	مقاومت خمشی مقاومت فشاری
۴۳	۲۶	۳۱	
۳۴	۴۴	۲۲	

توجه: این مقادیر نسبت واریانس هر خاصیت به کل واریانس را با محسوب نمودن سه مشخصه سنگدانه‌ها در آزمایش‌های به‌عمل آمده بر روی سه مخلوط ساخته‌شده با ۱۳ نوع سنگدانه، نشان می‌دهد.



رابطه بین مقدار حفرات ماسه در حالت غیر متراکم و میزان آب لازم برای بتن حاوی ماسه معین



شکل ۳-۴: رابطه بین ضریب تیز گوشه گی سنگدانه و ضریب تراکم بتن حاوی سنگدانه معین

مواد زیان آور در سنگدانه ها

- ناخالصی های آلی: سنگدانه های بایستی فاقد مواد عالی که در هیدراته شدن دخالت می کنند باشند.
- مواد آلی: خاک نباتی-ذرات گیاهان پوسیده

فاک رس در سنگدانه ها

- رس و لای مانع ایجاد پیوستگی بین دانه ها و خمیر سیمان می شود.
- گرد سنگ شکن با اندازه ذرات ۲ الی ۶۰ میکرون در صورتیکه ثبات شیمیایی داشته باشند و فاقد اثر زیان بار باشد، استفاده از آنها منعی ندارد.
- درصد عبوری از الک ۲۰۰

با در نظر گرفتن مراتب فوق لازم است که مقادیر رس، لای و گرد در سنگدانه‌ها کنترل شود. از آنجا که هیچ آزمایش جداگانه‌ای جهت تعیین میزان رس وجود ندارد، این آزمایش در استاندارد بریتانیا تجویز نشده است، اما استاندارد BS 882:1992 محدودیتی را برای حداکثر مقدار مواد گذشته از الک $75\mu\text{m}$ (شماره ۲۰۰) قایل شده است:

- در سنگدانه درشت: ۲ درصد، وقتی که کل سنگدانه‌ها شکسته باشند، این مقدار به ۴ درصد افزایش می‌یابد.
- در سنگدانه ریز: ۴ درصد، وقتی که کل سنگدانه‌های آن شکسته باشند، به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.
- در سنگدانه‌های درهم (مخلوط طبیعی ریز و درشت): ۱۱ درصد.
- برای دال‌های کف با عملکرد قوی: ۹ درصد.

الزامات متناظر در استاندارد ASTM C33-93 برای سنگدانه‌های ریز، وقتی که بتن در معرض سایشی قرار می‌گیرد ۳ درصد و برای سایر بتن‌ها ۵ درصد است. برای سنگدانه‌های درشت این حد یک درصد است^{۲۸}، اما استثناهای مختلفی در نظر گرفته شده‌اند.


^{۲۸} در صورتی که سنگدانه ریز شکسته شده باشد به این مقادیر ۲ درصد افزوده می‌شود. برای شن شکسته ۰/۵ درصد به مقدار آن می‌افزاییم (مترجم).

آلودگی با نمک

□ منابع و معادن: ماسه بدست آمده از ساحل دریا یا استخراج شده از دریا یا مصب رودخانه و ماسه کویری

❖ برخی مضرات

- خطر خوردگی ناشی از کلریدها در میلگردها
- جذب رطوبت توسط نمک موجود در سنگدانه ها و سفیدک زدن



ذرات ناسالم


- شیل (شیست رسی)
- دانه های کم چگالی
- ذرات سست (نرم): کلوخه های رسی، چوب و زغال (کمتر از ۲ تا ۵ درصد از جرم سنگدانه ها باشند)
- میکا
- گچ و سایر سولفات ها
- چرت
- پیریت های آهن و مارکازیت

جدول ۳-۱۲: مقادیر مجاز ذرات ناسالم سنگدانه ها طبق توصیه استاندارد ASTM C33-93		
مقدار حداکثر (درصد جرمی)		نوع ذرات
در سنگدانه های درشت	در سنگدانه های ریز	
*۲/۰-۱۰/۰	۳/۰	ذرات سست (پودر شونده) و کلوخه های رسی
**۰/۵-۱/۰	+۰/۵-۱/۰	زغال سنگ
*۳/۰-۸/۰	-	دانه های چرتی که به آسانی از هم پاشیده می شوند

* شامل چرت
+ به اهمیت ظاهری بتن بستگی دارد
* به شرایط رویارویی بتن بستگی دارد

سلامت سنگدانه

- قابلیت تحمل تغییرات حجمی زیاد سنگدانه ناشی از تغییرات شرایط فیزیکی مانند یخ زدن و آب شدن، تغییرات گرمایی در دماهای بالای نقطه انجماد و تر و خشک شدن پی در پی



شکل ۳-۸: توزیع نمونه‌های سنگدانه سالم و ناسالم به صورت تابعی از جذب آب ۲-۲۷

مقاومت و دوام سنگرانه ها

- ارزش ضربه ای
- ارزش خرد شدن
- مغزه گیری
- سایش لس آنجلس

جدول ۳-۶: مقاومت فشاری سنگ‌های آمریکایی که به‌عنوان سنگدانه در بتن مصرف می‌شوند^{۳-۶}

مقاومت فشاری		میانگین ⁺ (MPa)	تعداد نمونه‌ها [*]	نوع سنگ
پس از حذف مقادیر کرانه‌ای ^x	حداکثر (MPa)			
۱۱۴	۲۵۷	۱۸۱	۲۷۸	گرانیت
۱۲۰	۵۲۶	۳۲۴	۱۲	فلسیت
۲۰۱	۳۷۷	۲۸۳	۵۹	زینه‌سنگ (Trap)
۹۳	۲۴۱	۱۵۹	۲۴۱	سنگ‌آهک
۴۴	۲۴۰	۱۳۱	۷۹	ماسه‌سنگ
۵۱	۲۴۴	۱۱۷	۳۴	مرمر
۱۲۴	۴۲۳	۲۵۲	۲۶	کوارتزیت
۹۴	۲۳۵	۱۴۷	۳۶	گنایس
۹۱	۲۹۷	۱۷۰	۳۱	شیست

^{*} برای اغلب نمونه‌ها مقاومت فشاری، مقدار متوسط برای ۳ تا ۱۵ آزمون می‌باشد.

⁺ میانگین همه نمونه‌ها

^x ۱۰ درصد کلیه نمونه‌های آزمایش شده از بیشترین و یا کمترین مقادیر، به‌عنوان نمونه غیرعادی حذف گردیده‌اند.

جدول ۳-۷: میانگین نتایج آزمایش برای گروه‌های مختلف سنگ‌های بریتانیا*

چگالی ذرات	عدد فرسایش اصطکاکی ⁺		عدد ضربه‌ای	مقدار سایش	عدد خرد شدن سنگدانه	مقاومت خرد شدن (MPa)	نوع سنگ
	تر	خشک					
۲/۸۵	۵/۵	۳/۳	۱۶	۱۷/۶	۱۲	۲۰۰	بازالت
۲/۵۵	۲/۵	۳/۱	۱۷	۱۹/۲	۱۷	۲۰۵	سنگ چخماق
۲/۹۵	۳/۲	۲/۵	۱۹	۱۸/۷	-	۱۹۵	گابرو
۲/۶۹	۳/۲	۲/۹	۱۳	۱۸/۷	۲۰	۱۸۵	گرانیت
۲/۶۷	۵/۳	۳/۰	۱۵	۱۸/۱	۱۲	۲۲۰	سنگ گریت
۲/۸۸	۳/۸	۲/۷	۱۷	۱۸/۸	۱۱	۳۴۰	هورنفلس
۲/۶۹	۷/۸	۴/۳	۹	۱۶/۵	۲۴	۱۶۵	سنگ آهک
۲/۶۶	۲/۶	۲/۶	۲۰	۱۹/۰	۱۲	۲۳۰	پرفیری
۲/۶۲	۳/۰	۲/۵	۱۶	۱۸/۹	۱۶	۳۳۰	کوارتزیت
۲/۷۶	۴/۳	۳/۷	۱۳	۱۸/۷	-	۲۴۵	شیست

* با اجازه پروفیسور J. F. Kirkaldy

⁺ مقدار کمتر معرف کیفیت بهتر است.

تواتر آزمایش سنگدانه‌های درشت

- ✓ دانه بندی (یکبار در روز)
- ✓ تمیزی دانه ها (یک بار در روز)
- ✓ شکل دانه ها (در صورت لزوم)
- ✓ درصد دانه‌های شکسته (در صورت لزوم)

تواتر آزمایش سنگدانه‌های ریز

- ✓ دانه بندی (دو بار در روز)
- ✓ تمیزی دانه‌ها (یک بار در روز)
- ✓ ارزش ماسه‌ای (یک بار در روز)
- ✓ درصد مواد آلی (در صورت لزوم)

- شناخت مواد تشکیل دهنده سنگدانه ها به تنهایی نمی تواند ملاک پیش بینی رفتار آنها در زمان بهره برداری باشد. سابقه عملکرد سنگدانه ها در محیط واقعی مورد نظر بسیار با ارزش است.

• باید توجه داشت که دستیابی به سنگدانه هائی که دقیقاً با مشخصات استاندارد ها مطابقت داشته باشند همیشه بطور اقتصادی امکان پذیر نمی باشد. ممکن است بتوان مصالحی را یافت که بدون مطابقت با برخی از ویژگی های استاندارد ، سابقه طولانی عملکرد رضایتبخش در منطقه مورد نظر داشته باشند. بنابراین بشرط ارائه مدارک مورد قبول و با تائید دستگاه نظارت مصرف این سنگدانه ها بلامانع است .

فواص دراز مدت سنگرانه ها


- واکنش قلیایی سیلیسی
- واکنش قلیایی کربناتی

دلایل عمده از هم پاشیدن سازه های بتن مسلح
• واکنش های قلیایی سیلیسی





مکانیزم واکنش قلیایی سیلیسی در بتن


یون قلیائی ها (سدیم و پتاسیم) از سیمان پرتلند یا هر منبع دیگر در آب موجود در منافذ داخلی بتن حل می شوند و باعث افزایش غلظت هیدراکسید شده و منجر به حل شدن سیلیس آمورف موجود در بعضی از سنگدانه ها می گردند. با ترکیب با قلیایی ها، این واکنش ژل سیلیسی قلیایی را بوجود می آورد که می تواند رطوبت جذب نموده و منبسط شود. هنگامی که تنش داخلی ایجاد شده به بیش از مقاومت کششی بتن برسد ترک خوردگی ایجاد می شود. این ترکها خود می توانند محل نفوذ عوامل مخرب دیگر بداخل بتن شوند و خسارت تشدید می گردد.



از هم پاشیدن بتن در پایه پل بتنی در اثر واکنش قلیایی - سیلیسی

از هم پاشیدن بتن در پایه پل بتنی در اثر واکنش قلیایی - سیلیسی





**Fig. 5-21. Popouts caused by ASR of sand-sized particles
Inset shows closeup of a popout. (51117, 51118)**

Table 5-7. Some Potentially Harmful Reactive Minerals, Rock, and Synthetic Materials

Alkali-silica reactive substances*		Alkali-carbonate reactive substances**
Andesites	Opal	Calcitic dolomites
Argillites	Opaline shales	Dolomitic limestones
Certain siliceous limestones and dolomites	Phyllites	Fine-grained dolomites
Chalcedonic cherts	Quartzites	
Chalcedony	Quartzoses	
Cristobalite	Cherts	
Dacites	Rhyolites	
Glassy or cryptocrystalline volcanics	Schists	
Granite gneiss	Siliceous shales	
Graywackes	Strained quartz and certain other forms of quartz	
Metagraywackes	Synthetic and natural silicious glass	
	Tridymite	

جلوگیری از خسارت ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی در بتن

- عدم استفاده از سنگدانه های واکنش زا
- استفاده از سیمان با قلیایی کم
- کاهش نفوذپذیری بتن
- استفاده از مواد افزودنی بازدارنده واکنش زائی براساس املاح لیتیوم
- استفاده از مواد پوزولانی مصنوعی یا طبیعی

Chapter 5 • Aggregates for Concrete




Fig. 5-23. Influence of different amounts of fly ash, slag, and silica fume by mass of cementing material on mortar bar expansion (ASTM 1260) after 14 days when using reactive aggregate (Fournier 1997).

آزمایشهای موجود واکنش قلیایی سیلیسی

ASTM C295 پتروگرافی طبق استاندارد

ASTM C289 آزمایش سریع شیمیایی طبق استاندارد

(برای سنگدانه های با واکنش زایی شدید)

ASTM C227 آزمایش ملات منشوری طبق استاندارد

(برای سنگدانه های با واکنش زایی متوسط)

ASTM C1260 آزمایش سریع ملات منشوری

ASTM C1263 آزمایش ملات بتنی

کنترل واکنش‌های قلیائی سیلیسی (ASR) در بتن های جدید

بهترین روش برای اجتناب از واکنش های ASR در بتن اقدامات مناسب قبل از بتن ریزی است.

– چنانچه سابقه عملکرد سنگدانه در بتن در محل مورد نظر موجود باشد و نشانه ای از ASR در این بتن ها وجود نداشته باشد نیاز به اقدامات یا الزامات خاصی نخواهد بود.

– نتایج آزمایشهای ویژه ASR و الزامات تعیین شده ممکنست نیازمند اصلاحاتی باشد تا ASR کنترل گردد. تفسیر نتایج آزمایشها و اصلاحات مربوطه باید با دقت ویژه صورت گیرد تا حق انتخاب تولید کننده بتن را محدود ننماید و بار اقتصادی زیاد ایجا ننماید.

توصیه برای کاهش واکنش‌های قلیایی - سیلیسی سنگدانه ها

- ۱- حداقل شش ماه قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه مصالح ساخت بتن مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرند.
- ۲- از سنگدانه های واکنش زا مانند اوپال ، کلسدونی ، بعضی از چرتها ، بعضی از دولومیتها استفاده نشود
- ۳- از سیمان با قلیائی کم استفاده شود
 $(Na_2O + 0.658K_2O) < 0.6$
- ۴- حتی الامکان سازه خشک نگهداری شود
- ۵- از میکروسیلیس یا خاکستر بادی در ساخت بتن استفاده شود.

واکنش قلیائی کربناتی (ACR)

برخی از سنگدانه های کربناتی مانند دولومیت آهکی ، سنگ آهک دولومیتی و دولومیت های با بافت ریز با قلیائی های موجود در بتن واکنش نشان داده و باعث انبساط های مخرب می شوند. سنگدانهای واکنش زا معمولاً حاوی کریستال های بزرگ دولومیت که در داخل سنگدانه بخش شده و با ریزدانه هایی از جنس کلسیت و خاک رس احاطه شده اند. کلسیت نوعی از کانی کربنات کلسیم است. دولومیت نامی برای سنگ کربنات کلسیم - منیزیم است.

ملاحظات اقتصادی

- بطور کلی سهم هزینه سنگدانه ها در قیمت کل بتن نسبتاً کم است مگر آنکه سنگدانه های ویژه ای مشخص شده باشند.

- هزینه سنگدانه ها معمولاً "توسط عوامل زیرکنترل می شود.

- در دسترس بودن
- هزینه های فرآوری
- فاصله حمل به کارگاه

- پارامترهای زیر بر مقاومت بتن و هزینه های جابه جایی ، درجا ریختن و پرداخت سطح بتن تاثیر می گذارند.
- تمیز بودن سنگدانه ها
- دوام سنگدانه ها
- شکل و دانه بندی سنگدانه ها
- جذب آب سنگدانه ها
- نیاز به سیمان سنگدانه ها

- درک کامل تاثیر این عوامل و ارتباط بین آنها در هنگام طرح مخلوط بتن تاثیر عمده ای بر قیمت نهایی بتن درکارگاه خواهد داشت

نتیجه گیری

- سنگدانه ها که $\frac{3}{4}$ حجم بتن را تشکیل می دهند نقش عمده ای در خواص کوتاه مدت و دراز مدت بتن دارند.
- به نتایج آزمایشهای کوتاه مدت که نمی توانند عملکرد درازمدت بتن را مشخص نمایند نباید اکتفا نمود.
- واکنش های قلیایی سیلیسی و قلیایی کربناتی می توانند عمر بتن را کاهش دهند.
- در تفسیر نتایج آزمایشهای واکنش زائی دقت لازم است تا مفید واقع گردند.
- بکارگرفتن توصیه های ارائه شده می تواند خطر واکنش قلیایی سنگدانه ها را کاهش دهد.

شرایط آب مصرفی در بتن

- ۱- آب آشامیدنی بدون مزه و بو- تمیز و صاف باشد
- ۲- حداکثر مقدار مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن بیشتر از استاندارد نباشد.
مواد زیان آور شامل:
 - ذرات معلق جامد
 - مواد محلول در آب
 - یون کلراید
 - یون سولفات
 - میزان قلیایی (اکسید پتاسیم و اکسید سدیم)
- ۳- pH آب مصرفی در بتن کمتر از ۵ و یا بیشتر از ۸/۵ نباشد.
- ۴- کنترل مقاومت ۷ و ۲۸ روزه آزمون‌های ملات ساخته شده با آب غیر آشامیدنی
- ۵- کنترل زمان گیرش اولیه خمیر سیمان ساخته شده با آب غیر آشامیدنی
- ۶- کنترل نتیجه انبساط حجم آزمایش سلامت سیمان
- ۷- کنترل میزان چربی معدنی آب مصرفی: کمتر از ۲/۵ درصد وزن سیمان مصرفی

با تشکر از توجه و همراهی شما

